



001

Castel del Monte (AQ): Forse non si capisce bene, la macchia più scura alla base è tutto catrame fuoriuscito dalle crepe della canna



002

Castel del Monte (AQ)

Ma quando inizia la colata lavica sul muro, la gente non capisce che effettivamente ci deve essere qualcosa che non v`a?



003

Bibiana (TO): avete presente la rubrica della settimana enigmistica "le ultime parole famose"? Ieri in cantiere ho visto il tubo monoparete vicino a un trave in legno e ho detto all'idraulico (molto giovane) "Lo sai vero che li ci devi mettere dell'isolante?" . . .oggi l'ho trovato così!!!



004

Bricherasio (TO) - caminetto in funzione dal 2003: ecco cosa succede se l'interno della cappa non è ben isolato (in questo caso in realtà era isolato, ma l'isolamento era stato danneggiato durante un altro intervento)



005

Lodi :notare la legna a poche centimetri dalla canna, monoparete. e di legna non ce n'è poca in una FALEGNAMERIA.



006

Lodi: "eh ma prima la stufa era dall'altro lato, sotto l'imbocco!" ma perchè non è rimasta li?!



007

Lombardia

NOTARE LA MODALITÀ ANTIVENTO DELLA CANNA F. PIEGATA VERSO SX CHE SI INNESTA NEL COMIGLIOLO IN MURATURA (FANIENTE CHE APPOGGIA SUL FOGLIO IN CATRAME)



008

Perugia PG

Un po di creosoto su una maledetta "palla rotante". Della serie Goldrake mi fa un baffo! Ah, no, lui aveva le lame rotanti..



009

Piemonte TO Due caldaie a gas....Che cos'è la zona di reflusso che non mi ricordo?

Da notare che siamo quasi in gronda e alle spalle abbiamo una falda di 7-6 metri almeno.



010

Fabrecce (PG)

Ma..lo puliamo tutti gli anni...

Il problema è un altro: canna in acciaio infilata a caso senza flangiare le estremità con conseguente richiamo di aria fredda dall'intercapedine. Fredda si fa per dire, infatti insieme all'aria viene richiamato pure del fumo.

Lamentano infatti cattivo odore da 3 anni, in pratica da sempre.

Un'altra installazione approssimativa.



011

Castelletto d'Orba(AL) 12/2009 stufa a legna e cappa cucina.

"guardi che così non va bene, è pericoloso"

"lo so, ma sono case vecchie, una volta non c'erano tutte queste normative"



012

Arquata Scrivia (AL) 10/2009

siamo in presenza condense acide? boh, sarà...



014

Pian d'Assino (PG)

Serie di canne infilate con intercapedine ben "ventilata".

Notare (nella prima foto) le aperture che consentono all'aria fredda di passare indisturbata raffreddando le canne (foto 2).

Le due più piccole (100) sono collegate a stufe. Altre che non si vedono sono da 150 e collegate a caminetti...Stop



015

**il prolungamento dello scarico di gronda e non uno scarico camino.
ahahahahahaha! E di questo ne sono SICURISSIMO perchè so dov'è
l'impianto.**



016
Vignole Borbera(AL).
Stufa a legna
il comignolo non ne poteva più



017

Frugarolo(AL) febbraio 2010



018

Luserna San Giovanni (TO): la canna fumaria della stufa a legna si è incendiata perchè è stata messa una rete per evitare uccellini e insetti, ma essendo troppo stretta si è intasata. La caldaia a gasolio che aveva un comignolo nelle stesse condizioni era già andata in blocco 4 volte



019

Ero in strada e ho visto questa meraviglia...

Qualcuno deve avergli detto che il torrino doveva essere 50cm sopra al colmo...

e lui sopra il colmo c'è andato!!!!



020

Lombardia (MI) per nascondere i passaggi ormai si adopera cartongesso oppure perlinato scusate lo dicono tutti che il perliato da una sensazione piu calorosa.



021

Basilicata , Potenza.

Apparecchi collegati 3 caminetti ,copertura tetto in catrame,canne in eternit,assenza del torrino



022

Basilicata Potenza


colore del KCA monoparete virato al viola per fuoco di fuliggine, colatuta dall'impermeabilizzazione per mancanza di coibenza, quindi KTO fuori norma che crea la diminuzione del tirraggio per effetto della diminuzione della temperatura fumi



023

Umbertide (PG)

Canna fumaria sottodimensionata sez.100 per cucina economica realizzata con tubo da irrigazione



024

Trestina PG

Era materiale cementizio. Evidentemente è stato tentato un salvataggio con guaina bituminosa....ma purtroppo..



025

Silvi Marina (TE)

un normalissimo camino, 10 mt circa di altezza con questa canna in ferro. L'impianto, a detta della proprietaria, è stato fatto contestualmente alla costruzione dell'edificio. Se questo costruttore fa le case con la stessa passione, io scapperei...



026

Molare (AL) gennaio 2010 Camino stappato



ANFUS – Scuola FUSPA – Raccolta fotografica impianti fumari italiani

"... NEL MEZZO DEL CAMIN DI NOSTRA VITA,MI RITROVAI UN FERRO D'ARMATURA..."



027

Padova

per sostenere,centrare,canna fumaria stufa a legna cosa c'è di meglio di un bel pezzo di legno stagionato



028

Cavour (TO) caldaia a legna: il vaso di espansione dev'essere nel punto più alto dell'impianto e qual'è il modo più semplice per raggiungerlo? ovviamente passare con un tubo dentro la canna fumaria! (l'ho scoperto per caso perchè mi si è incastrato lo scovolo)



029

Piemonte

tubo in acciaio senza indicazione di resistenza a temperature, condensa, etc etc.....privo di isolamento che sfocia e quindi termina a filo con l' orditura della copertura..."alla piemontese".....



030

Moretta (CN)

collegamento: nuova canna fumaria per termocamino d. 130 mm



031

Piemonte (CN)

questo fu un tratto di canna fumaria priva di isolamento in cui bruciavano legna leggermente umida.....son passati 2o3 anni ma a me pare di ricordare che aveva una vita alquanto breve questa canna fumaria che andammo a sostituire...1 mese/1 mese e mezzo.....lo si può dedurre dal colore del tubo all' esterno in effetti....come nuovo....ECCO CHE SIGNIFICA FAR FARE I LAVORI DA CHI NON HA PROFESSIONE...questo lavoro non era una assurdo...rispecchia abbastanza la norma di quello che troviamo sui cantieri,.....sigh!



032

Pinerolo

questa è la cosa più agghiacciante che mi sia capitata in questi anni di attività... quelle che vedete sono le ceste dei giochi dei bimbi, la canna fumaria passava nel muro della loro cameretta... (per fortuna non erano in casa al momento dell'incendio che ha distrutto interamente il tetto)...mi vengono i brividi ogni volta che la guardo



033
Pinerolo
Centro Storico



034

**Luserna San Giovanni (TO) il padrone di casa prima di salire sul tetto mi dice "eppure la pulisco tutti gli anni!" . . .nel sottotetto ho trovato i suoi "strumenti"... 3 bastoni e un tubo di ferro di diverse lunghezze (per pulire a diverse altezze) con legati in cima dei sacchi di iuta!
ho dimenticato di specificare che il padrone di casa è un arzillo giovanotto di 85 anni che tutti gli anni sale sul tetto a pulire la canna con quei bastoni**



035

(Pomaretto - TO)

tubo flex tenuto su da un tondino conficcato da una parte e legato con un pezzo di filo da antenna



036

Francavilla Bisio (AL) 2 camini paralleli : un camino non funzionava, perchè rifacendo il tetto, qualcuno aveva deciso che andava "tombato", eliminandone il comignolo e parte di torrino. La fortuna ha voluto che la paratia di divisione dei 2 camini paralleli avesse ceduto in un punto e permettesse ad una parte dei fumi di uscire in atmosfera



037

Novi Ligure(AL)camino a legna e camino a metano condannati a convivere nello stesso cavedio tecnico(casa popolare)



038

Castelletto d'Orba(AL)...c'è qualche dettaglio da rivedere in questo impianto



038 bis



039

Novi Ligure(AL) solite note reti antintrusione calabroni ed antiestrusione fum



040

Molare(AL) : un camino corto è più economico e mantiene in ottimo stato il colore della facciata.(gennaio2010



041

Installazione non idonea con materiali non adatti al combustibile solido come prescritto da UNI 10683:2005



042
Tortona (AL)
un camino corto è più economico(2008)



043
Pinerolo
senza parole



044

Fenestrelle (TO) sulla strada per il Sestriere : camino "assurdo"



045

quello inquadrato è il soffitto del garage/cantina/locale caldaia, la canna fumaria è verticale dritta sopra, quello che entra di lato è un tubo inox per lo scarico fumi del barbecue fuori...ovviamente



046

Rovetta BG

Nessun tipo di coibentazione , e da dove ho scattato la foto le perline sono poco distanti.

Qui si è verificato un incendio di fuliggine che però a giudicare dai residui è stato di piccola intensità(avevano un paio di angeli in cielo).... 70 Qli di legna all'anno e mancata manutenzione più negligenza del costruttore hanno fatto sfiorare il disastro se non la tragedia.



047

Lombardia

così possono far morire o intossicare un'intera famiglia



048

Marche

Non dovrebbe accadere ma purtroppo il creosoto è una sostanza infiammabile



050

Materiali non idonei per l'installazione della canna fumaria di servizio alla stufa a pellet ed installazione non conforme alla normativa vigente